

Windows11에서 드라이버를 삭제하고 재설치한 이후 출력이 안 될 때 임시 조치 방법



[증상] 프린터 드라이버를 삭제한 이후에, 다시 프린터 드라이버를 설치하면, USB접속을 안내하면 화면(좌측)이 표시됨. 이때 프린터를 USB로 연결하면 프린터 감지 화면(우측)이 표시되지만, <u>이때 프린터 대기열 생성 처리가</u> <u>되지 않으며, 설치 과정이 멈춤.</u>





[임시 조치 방법] Windows 11 OS 버전이 업데이트 되기 전까지, 아래 임시 조치 방법을 진행해 주세요. 먼저 www.epson.sn 또는 http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/ 에서 보유한 프린터 모델명을 검색하여 프린터 드라이버를 다운로드 받습니다.

다운로드 받은 프린터 드라이버 설치 파일을 실행합니다. 아래 창이 표시되면… ① USB 연결을 선택합니다. ② 확인 버튼을 클릭합니다. ③ 수동 버튼을 클릭합니다.





[임시 조치] ① 아래 처럼 포트 선택 화면이 표시되면, LPT를 선택합니다. ② 확인 버튼을 클릭합니다.

EPSON 프린터 유틸리티 설치

	사용 가능한 포트 목록에서 프린터 포트를 선택한 후 [확인] 버튼을 클릭 하십시오.									
1	현재 포트: LPT1:(프린터 포트)									
	사용 가능한 포트:	고리터 파트								
	LPT2: LPT3: USB002 172, 16, 42, 159 172, 16, 42, 214 192, 168, 0, 20 192, 168, 0, 30	프린터 포트 프린터 포트 USB용 가상 프린터 포트 표준 TCP/IP 포트 표준 TCP/IP 포트 표준 TCP/IP 포트 표준 TCP/IP 포트 표주 TCP/IP 포트	~							
		<mark>(2)</mark> ্র্রাণ্ড	뒤로							



[임시 조치] ① 프린터 드라이버 설치가 완료되면 제어판 > 장치 및 프린터에서 본인이 설치한 드라이버를 우 클릭합니다. ② 포트 탭에서 LPT로 되어있는 것을 USB00X로 변경합니다. ③ 확인 버튼을 클릭합니다. ④ 인쇄 테스트를 진행하여 정상적으로 출력되는지 확인 합니다.

	🖶 EPSON AL-M320DN Advanced 속성								>			
	<mark>일</mark> 반	공유	포트	고급	색 관리	보안	옵션 설	정 버전 경	성보			
	V	EF	PSON A	L-M320)DN Adva	nced						
	다음 (P).	¦포트로	인쇄합	니다. 시	+용 가능힌	첫 번	째 포트로	문서를 (인쇄합니	다		
		E LPT3: COM1:	설명 프린티 직렬 :	네 포트 포트		프린티	5			^		
		COM2: COM3: COM4:	식렬 : 지렬 : 지렬 : 지렬 :	포트 포트 포트 束트								
		EULE:	파일로	<u>- 인쇄</u>						_		
2)		USB002	USB용	· 가상 -	프린터	EPSO	N WF-10	0 Series (2 복사)	~		
		포트 추	가(T)		포트 식	∤제(D)		포트 구	^L 성(C)			
	√ 9	양방향 지 프린터 풀	원(E) Ĕ링(N)								도움막	
					<mark>3</mark> [확인	1	취소		적용(A)	도움말	



USB00X로 변경했음에도 정상 출력되지 않는 경우 다른 숫자의 USB00X를 선택합니다.

예) USB001, USB002 등



- 끝 -